

Spett.

**COS.MO ITALIA SRL**

**VIA GIOVANNI MASSARI, 3**

**26843**

**CASTELNOVO BOCCA D'ADDA – (LO)**

Con la presente confermiamo, in seguito alla visita di sorveglianza effettuata in data 29/06/2023 il certificato di conformità N.

**0398/CPR/MP/14.007**

*secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione 2+*

rilasciato a:

Fabbricante: **COS.MO ITALIA SRL - VIA GIOVANNI MASSARI, 3 - 26843 - CASTELNOVO BOCCA D'ADDA – (LO)**

In revisione 0 (del 08/07/2014) per l'impianto:

**Castelnuovo Bocca d'Adda, Via G. Massari, 3, 26843, Castelnuovo Bocca d'Adda, LO**

**Bienno, 06/07/2023**

Il responsabile del Settore CPR/MP



Il presente documento conferma la validità del certificato cui fa riferimento fino alla prossima visita di sorveglianza, effettuata da APAVE ITALIA CPM S.r.l. almeno annualmente. Il produttore deve comunicare tempestivamente ad APAVE ITALIA CPM ogni modifica apportata che influisce sul Sistema di Produzione, in riferimento alle specifiche tecniche depositate e pubblicate. E' possibile verificare lo stato di validità del certificato all'indirizzo: <https://geco.apave.online/>